

Kołbaskowo, dn. 23.05.2013 r.

ZP 271.10.2013

wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zapytanie Nr 2 złożone w dniu 20.05.2013

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Rosówku Nr 17, gmina Kołbaskowo.

Pytanie 1:

Proszę o podanie koloru okleiny do drzwi D1, D2, D3, D4, D5, D6, co pomoże dokładnie wybrać odpowiedni model drzwi. Każdy model ma ograniczoną ilość oklein.

Odpowiedź:

Parametry drzwi zgodnie z opisem architektonicznym i zestawieniem stolarki. Ostateczny wybór koloru okleiny nastąpi na etapie wykonawczym spośród kolorów standardowych dla wybranego producenta. W chwili obecnej można zaproponować: Drzwi D1 i D6 wzmocnione, skrzydła płaskie – kolor orzech, pozostałe drzwi wewnątrzlokalowe płaskie – kolor biały lub np. buk.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza drzwi D6 w wersji jednoskrzydłowej ze światłem przejścia 110 zamiast 900+200 (nie wiem czy jest jakaś firma na rynku, która zrobi skrzydło bierne o wymiarze światła przejścia 200).

Odpowiedź:

Dopuszcza się zrobienie drzwi D6 w wersji jednoskrzydłowej przy zachowaniu otworu w świetle przejścia.

Pytanie 3:

W rzutach piętra oraz przedmiarach jest pozycja D8 E1 60, brakuje jej natomiast w zestawieniu stolarki. Proszę o podanie informacji czy te drzwi podlegają wycenieniu. Jeśli tak, to proszę o podanie szczegółów odnośnie tych drzwi (okucia, kolor, dodatki).

Odpowiedź: Wszystkie okna zostały ujęte tylko w numeracji drzwi nastąpił błąd drzwi D8 zostały w zestawieniu opisane jako D7. W zestawieniu stolarki dwoje różnych drzwi zostały opisane tak samo jako D6 czyli numeracja przesuwana się o 1 do przodu. W załączeniu poprawiony rysunek zestawienia drzwi i poprawki oznaczeń drzwi na rzucie piwnicy naniesione obok pierwotnych oznaczeń. Doprecyzowanie koloru szary – RAL 9007.

Pytanie 4:

Odnośnie koloru drzwi D6, D7, D8 kolor szary. Każdy producent ma wybrane kolory w standardzie. Może się tak zdarzyć, że podany „kolor szary” nie jest kolorem standardowym. Dlatego proszę o podanie koloru z palety RAL. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i prawidłowo oszacować cenę.

Odpowiedź: Kolor szary – RAL 9007

Pytanie 5:

Pytania odnośnie stolarki okiennej „Okucia obwiedniowe w klasie (...) w kolorze stolarki z powłoką antykorozyjną (...) a w narożniku każdego skrzydła mechanizm najazdowy”. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli. Czy Zamawiający dopuszcza zrobienie okien o następującej konstrukcji: „okucia obwiedniowe w klasie MACO, SIEGIENIA lub ROTO (lub równoważne), skrzydła rozwierano-uchylno (01 i 02) oraz rozwierno-uchylne i rozwierno (03 i 04) wyposażone w 1 grzybek antywyważeniowy ; w oknach uchylno-rozwiernych zastosowana mikrowentylacja poprzez rozszczelnienie”.

Odpowiedź: Zapisu *„w narożniku każdego skrzydła mechanizm najazdowy”* należy nie brać pod uwagę.

Pytanie 6:

Proszę podać ile dB ma mieć nawietrzak, bo informacja o podwyższonej akustyczności niewiele mówi. W przedmiarze jest też informacja „Montaż okien PCV wraz z nawietrzakami o podwyższonej izolacyjności akustycznej”.

Czy zamawiający ma na myśli montaż okien o podwyższonej akustyczności, bo nigdzie nie ma wzmianki o tym?

Podwyższoną akustyczność można mieć tylko na szybie, a nie na profilu. W związku z powyższym czy należy montować nawietrzaki o podwyższonej akustyczności na istniejące okna?

Odpowiedź: Informacja o parametrach akustycznych nawietrzaków została podana w projekcie - opis architektura punkt 14.6.1 (zaprojektowano nawietrzaki o elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów dla elementów o powierzchni mniejszej od 1 m² : Dn,e,w = 42 dB).

Tak należy montować nawietrzaki o podanych parametrach akustycznych.

Nie montuje się samej szyby wymagania dotyczą parametrów przegrody. Należy montować okna o izolacyjności akustycznej (okno jako całość) nie gorszej niż Rw=30 [dB] zgodnie z parametrami przyjętymi w analizie akustycznej będącej częścią projektu.

Pytanie 7:

Informacja „przeszklenie w drzwiach ze szkła bezpiecznego o podwyższonej wytrzymałości „ niewiele mówi o rodzaju szklenia. Proszę podać dokładnie jakie ma być szklenie szyb czy te szyby mają być „bezpieczne” z obu stron czy tylko z jednej. Może Zamawiający dopuści zastosowanie w drzwiach DZ1, DZ1a, DZ2, DZ2a na dole panelu zamiast szyby.

Odpowiedź: Szklenie w drzwiach wejściowych DZ1, DZ1a, DZ2, DZ2a należy wykonać jak w opisie architektonicznym pkt. 14.7.2 i zestawieniu stolarki. W opisie jest napisane że szkło ma być bezpieczne z obu stron i wzmocnione- klasę szyby należy przyjąć na poziomie P1,P2. Dopuszcza się zastosowanie w dolnej części drzwi panelu pełnego zamiast szklenia.

Pytanie 8:

Czy domofon ma być zamontowany tylko do drzwi aluminiowych zewnętrznych (Alu ciepłe) czy też do drzwi aluminiowych wewnętrznych (Alu zimne)?

Odpowiedź: Domofon należy zamontować do drzwi zewnętrznych

Pytanie 9:

W drzwiach DZ1, DZ1a, DZ2, DZ2a, przy podanym świetle przejścia (1000+400 oraz 900+300) wymiar całkowity ślusarski (po szerokości) będzie większy średnio o 15-20 cm od podanej całkowitej wielkości w zestawieniu stolarki. Czy trzymamy się wymiarów światła przejścia i tym samym zwiększamy szerokość całej konstrukcji o 15-20 cm (trzeba wtedy powiększyć otwór) czy dopasowujemy się do podanej szerokości i zmniejszamy szerokość drzwi do postaci np: Dz1 (światło 900+reszta), Dz1a (drzwi jednoskrzydłowe ze światłem przejścia około 1000)?

Odpowiedź: Należy bezwzględnie zachować wymiary drzwi opisane na rzutach – są to wymagane wymiary w świetle przejścia i nie można ich zmniejszać. Otwór należy do nich dostosować.

Pytanie 10:

Proszę o podanie koloru ral do drzwi aluminiowych, bo kolor „szary stalowy” niewiele mówi.

Odpowiedź: Drzwi aluminiowe – kolor RAL 9006.

Pytanie 11:


Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie parapetów wewnętrznych POSTFORMING (płyta wiórowa), kolor biały?

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie parapetów wewnętrznych z płyt wiórowych typu POSTFORMING w kolorze białym.

Pytanie 12:

„Remont okien wraz z montażem nawiertaków 36 okien”. Pojecie jest bardzo względne i nie wiadomo czy trzeba wymienić we wszystkich oknach uszczelki, uzupełnić okucia, zrobić regulację skrzydeł (z rzutów widać tylko wymiar całkowity okna, bez podziału na skrzydła). Dlatego prosimy o dokładniejsze stwierdzenie co należy wykonać w danych oknach.

Odpowiedź: Należy wymienić we wszystkich oknach uszczelki, wykonać regulację. Podział okien jest widoczny na rysunkach elewacji (na rzutach nie podaje się takich informacji). Wszystkie okna są otwieralne.

Z up. WOJTA

Janusz Kwidziński
Sekretarz Gminy