



1. Staw, wierzba iwa(lp. 38-41), kaczki (para lęgowa)
za stawem miejsca magazynowania materiałów sypkich



2. Staw, trzcina pospolita i wierzby iwa



3. Wschodnia część terenu, dojazd do bazy warsztatowej
sosny (lp. 5,6) , brzoza (lp .2)



4. Boksy na materiały budowlane sypkie
Lipa dwupienna (lp.14) brzoza (lp.15)



5. Północna część terenu dz. 190/2, lipa (lp.20) sosna (lp. 21, dąb (lp.22)
wiąz (lp.23) sosna (lp. 24)



6. Północna część terenu dz. 190/2, sosny (lp.27, 28, 29)



7. Zachodnia część terenu dz. 190/2
plac magazynowy materiałów sypkich- piasku, żwiru



8. Plac magazynowy mat. sypkich



9. Plac magazynowy odpadów budowlanych



10. . Zachodnie ogrodzenie, szpaler tui (lp. 36)




11. Miejsce magazynowania odpadów gleby i ziemi



12. Widok od strony zachodniej na staw i miejsce magazynowania odpadów gleby i ziemi



13. Kontenery socjalno-biurowe w południowej części dz. 190/2



Szkic sytuacyjny dokumentacji fotograficznej

